


潮位観測情報:布良[気象庁]


台風26号通過後干潮時の8時過ぎに、最大のウネリが海岸道路を乗り越えて来ました。もし大潮、満潮時と重なり高潮警報水準に襲われたら、甚大なる被害に見舞われる事が安易に想像ができ、大きな不安を抱える事になりました。



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

- 実際の潮位 —
- 天文潮位 —
- 過去最高潮位(152cm:1961年10月10日05時30分:台風第24号) - - -
- 高潮注意報基準 —
- 高潮警報基準 —

上記の干潮時に対して、下記図の潮位は異常な高潮波形となり、通過後北風の強風が弱くなった時間帯に海岸道路を乗り越えてきた。



All rights reserved. Copyright © Japan Meteorological Agency

潮位偏差 —